

令和6年6月17日

各位

一般社団法人 岡山県自動車整備振興会

## 整備作業中の事故発生について

前略 自動車整備事業場にて下記の整備作業中の事故が発生しましたので、お知らせしますとともに、貴事業場におかれましてもご注意いただきますようお願いいたします。

草々

### 記

**【事故概要】** 中部管内 ≪令和6年5月13日（重症）≫

大型3軸トラックの3ヶ月点検で、リアエアサスを上限まで上げて、4名で作業を行っていた際、側方灯不灯修理等のためキーON状態での作業中に、被災者がリア左の車高センサーのボールジョイント固着修理のため、タイヤの上に覆い被さる形で作業を行っていたが、車高センサー側ボールジョイントのナットを外したと同時に車体が降下したため、タイヤとフェンダーの間に頭部・胸部を挟まれ重傷を負った。

以上